

municípioCURITIBA

localidadeSEDE (CENTRO)

endereçoXV de Novembro, 396 e 398

proprietário

situação

características

CASA DE COMÉRCIO URBANA

arquitetura eclética (fachada neo-clássica)

dois pavimentos

construção de alvenaria de tijolo



estado de conservação	estrutura			cobertura			interior			condições higiênicas			grau de importância
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
A - bom    B - razoável    C - mau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
1 - fundamental													
2 - relativa													
3 - secundária													

intervenção ocorridas	intervenção necessária	uso atual	uso proposto
modificação dos vãos de entrada	restabelecimento de composição exterior	comércio	comércio

dados complementares

→ 24